



CERAGROUT

2000 پەرہی زانیاری ته کنیکی (Technical Data Sheet)



Contact:

Phone : +9647500700015


info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com

HITI CERAGROUT 2000 شەرىپى تى چىمەنتۇي پۆلىمەرى بەھىزىكراۋى جۆىنتى كاشىيە. لە تىكەلەيەكى ورد لە چىمەنتۇي خاۋەن كۋالىتى بەرز، كارپۇناتى كالىسيۇمى پۆلىنىكراۋ و پۆلىمەرى تايىت پىكھاتوۋە. كاتىك لەگەل ئاۋ تىكەل دەكرىت، ئەم پىكھاتەيە شەرىپى تىكى بەھىز و بەرگەر پىكدىنىت، نايابە بۇ داخستىنى جۆىنتى كاشى و دلىكارىنى كارايى دوورمەودا.

HITI CERAGROUT 2000 گونجاوه بۆ پركردنه وهى جۆينته كانى كاشى، مه رمه ريان گرانيته كه پانى جۆينته كه تا 5 مم بيته. داخستنيكى متمانه پيكر او و دوورمه ودا بۆ جور او جوري به كاره ننانى ناوه وه و دهر وه دابين ده كات.

- **دژه ئاو: HITI CERAGROUT 2000** بهرگه‌گری نایاب له ئاو دابین ده‌کات و بئ درزه بۆجۆینت تا 5 مم پان.
- **به‌رده‌سته به چه‌ند ره‌نگی‌ک:** هه‌لبژارده ستاندارده‌کان سپی و خۆله‌می‌شی له‌خۆده‌گرن، له‌گه‌ل ره‌نگه‌کانی تر به‌پیی داواکاری.
- **ره‌نگی نه‌ره‌وی:** به‌ره‌نگی خاوه‌ن کوالیتی به‌رز دارپژراوه، که جی‌گیری ره‌نگی دوورمه‌ودا به‌بئ ره‌وین به‌دریژایی کات د‌ل‌نیا ده‌کات.
- **به‌ندی به‌هیز:** وه‌ک پرکه‌ره‌وه‌یه‌کی ره‌ق له‌گه‌ل تایبه‌تمه‌ندی لکاندن به‌هیز کارده‌کات، که د‌ل‌نیا ده‌کات شه‌ربه‌ته‌که بۆ هه‌میشه له‌شوینی خۆی ده‌م‌ین‌یت‌ه‌وه به‌بئ داخووران.



پیکاری به کارهینان

تاماده کردنی روو

HITI CERAGROUT 2000 ده بیټ به لایه نی که مه وه 24 کاتر میږ دوا ی کاشی دار شتن به کار بهینر یت. دلنیا به له وه ی هموو کاشییه کان به پته وی چه سپنراون و روو که پاکه پیش به کارهینان.

تیکه لکردن

تیکه لکردن ده بیټ به میکسر نه نجام بدر یت. نزیکه ی 3 بو 3.5 لیتر ئاو بو هر 10 کگم له **HITI CERAGROUT 2000** پیویسته.

- بره ئاو ی پیوراو بکه ناو ده فریکی پاکه وه.
- به ره به ره **HITI CERAGROUT 2000** زیاد بکه له گهل تیکه هلدانی به رده وام بو به ده ستهینانی پیکهاته یه کی هاوشیوه، بی گری و وه ک خه میر.
- بو ناوچه هه ستیاره کان وه ک مه له وانگه یان روو ئاو گره کان، **HITI CERAGROUT 2000** به **HITI LATEX** هه موار بکه (1 لیتر **HITI LATEX** بو هر 10 کگم له **HITI CERAGROUT 2000** له گهل ماوه ی ئاو ه که).

به کارهینان

- **HITI CERAGROUT 2000** به سه رجوینتی کاشییه کاند ا بکه به شه فره یان سکره پیهر.
- که ره سته که به باشی بخه ناو جوینته کانه وه ، به دلنیا بوون له وه ی به ته واوی پرکراون.
- هر که ره سته یه کی زیاده به پارچه یه ک بسره وه و ئامیریکی خر به کار بهینه بو ئاستکردنی جوینتی شه ربه ت.
- به ره مه که ده توانریت تا 2 کاتر میږ دوا ی تیکه لکردن به کار بهینر یت.



وردہ کاری	تایہ تمہندی
چیمہ نتوی پلہ برز کہ بہ پۆلیمہری تایہت ہہ موارکراوہ	پیکہاتہ
خۆلہ میشی، سپی و رینگہکانی تر بہ پیی داواکاری	رہنگ
1.85 گم /سم ³	چری پیکہاتہ
کیسہ ی 20 کگم	پاکیتکردن
ماوہ ی بہ سہرچوون تا 12 مانگہ لہ بہرواری بہرہ مہینانہوہ	ماوہ ی بہ سہرچوون
دہ بیت لہ پاکیتی ئہ سلیی نہ کراوہ دا، لہ شوینیکی داپۆشراو، لہ تیشکی راستہ وخۆی خۆر بہ دوور ہہ لہگیریت. بہرہ مہکہ لہ پلہ ی گہرمی توند بپاریزہ. لہ کەش و ہہوای ترۆپیکالدا پینشیار دہ کریت بہرہ مہکہ لہ ژینگہ یہکی کۆندیشن کراو دا ہہ لہگیریت بۆ پاراستنی کوالیتیہ کە ی.	ہہ لگرتن

Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com